

Cuve à souder CM 50X50X25

Façonnage du plan de travail unique pour l'insertion de la cuve soudé au dessus. Avec la commande il faut fournir le dessin coté avec la position de la cuve.



Données techniques

<i>Poids net</i>	6 kg	<i>Poids brut</i>	6 kg
<i>Dimensions</i>	50x25x50 cm	<i>Emballage</i>	50x25x50 cm