

## Cuve à souder CM 50X50X25 avec retenue

Façonnage du plan de travail unique pour l'insertion de la cuve soudée au dessus. Avec la commande il faut fournir le dessin coté avec la position de la cuve.



### Données techniques

<i>Poids net</i>	6 kg	<i>Poids brut</i>	6 kg
<i>Dimensions</i>	50x25x50 cm	<i>Emballage</i>	50x25x50 cm

Plan de travail unique  
Cuve à souder CM 50X50X25 avec retenue